

Hola, chicos, en esta instancia le proponemos realizar el plano de la palita para el asado, para luego trasladarla a una chapa, cualquiera sea q tengan disponible es sus casas.

Dicho trazado en la chapa debe realizarse con regla y una punta de acero aguda para lograr un trazo prolijo, luego con esa misma punta y la ayuda de un martillo procederán al punteado del plano sobre las líneas q se les indicarán.

Por último y si tienen el elemento para hacerlo, procederán al corte y plegado de las partes; en caso de no poder hacerlo, no hay inconveniente, solo sacan la foto del trazado y el punteado y nos la envían.


Saludos cordiales : Giovacchini, Juan , Tracanelli, Silvio MET Metalmeccanica de 2do Año, div: 1,2,3,4 y 5.

[tracasil@hotmail.com](mailto:tracasil@hotmail.com)

[juangiovacchini@hotmail.com](mailto:juangiovacchini@hotmail.com)

Entrega: 25/09

# PLANO DE LA PALITA PARA EL CARBON.



TODAS LAS LÍNEAS  
PUNTEADAS,  
LAS LÍNEAS EN ROJO SON DONDE  
REALIZAR LOS CORTES.